

Número de aviso **[A12/00307/22](#)**

Producto **Motocicleta**

El contenido de este archivo es una traducción automática. La Comisión Europea no asume responsabilidad alguna por su exactitud. En caso de discrepancia, dará fe la versión inglesa.

Tipo de riesgo **Lesiones**

Al extender el soporte central y empujar la empuñadura de la base del asiento hacia arriba incorrectamente, el inserto roscado en uno o más de los puntos de fijación puede no estar sujeto de forma segura. Si el mango de la base del asiento se rompe en uso en un vehículo en marcha, esto puede aumentar el riesgo de lesiones.

El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos.

Categoría **Vehículos de motor**

Tipo **Consumidores**

Descripción **Motocicleta**

Marca **Harley-Davidson**

Nombre **Pan America**

Homologación/modelo CE de tipo **e4*168/2013*00131*01, RA1**

Fechas de producción **8.08.2020 - 16.11.2021**

Código de recuperación de la empresa **0178**

Número de informe semanal **Report-2022-7**

Aviso notificado por **Alemania**

¿Es una falsificación? **No**

País de origen **Estados Unidos**

Medidas adoptadas por los
agentes económicos

Se encontraron productos y se
tomaron medidas también en

**Retirada del producto de manos de los usuarios finales
Fabricante**

**Dinamarca
Suecia**